

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	iv
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Batasan Masalah	5
BAB II	6
TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Limbah B3	6
2.2 Perusahaan Pengangkut Limbah B3	9
2.3 Kebutuhan Oli Truck	10
2.4 Bahaya Pelumas / Oli Bekas dan Regulasi Pelumas / Oli Bekas.....	11
2.5 Root Cause Analysis (RCA).....	13
2.6 Penilaian Risiko atau <i>Risk Assessment</i>	14
BAB III.....	19
METODOLOGI PENELITIAN	19
3.1 Umum	19
3.2 Diagram Alir	19

BAB IV	24
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	24
4.1. Kondisi Aktual Perusahaan	24
4.2. Konstruksi RCA Limbah Oli.....	29
4.3. Penilaian Risiko (<i>Risk Assesment</i>)	37
BAB V.....	60
KESIMPULAN DAN SARAN.....	60
5. 1. Kesimpulan.....	60
5. 2. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN.....	65
BIODATA PENULIS	75

